

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ (TDS)

VH 44 MAXIMAX NANO

Перевод на русский язык • ELKAY-RUS

1. Свойства

VH 44 MAXIMAX NANO очищает, полирует, восстанавливает и защищает от водных и известковых пятен поверхности из искусственного камня и кварца, мрамора, гранита, травертина, оникса, керамики, меди, хрома и других металлов.

Обеспечивает длительную защиту и водоотталкивание. Предотвращает водные и известковые пятна, облегчает очистку моющим средством. Усиливает блеск полированных поверхностей. На тёмных поверхностях очищает и подчёркивает цвет. На матовых поверхностях оживляет цвет и придаёт сатиновый блеск. Обеспечивает естественное сияние. Не содержит кислот. Подходит для внутренних работ.

2. Области применения

Искусственный камень и кварцевые поверхности, мрамор, гранит, травертин, оникс, керамика, медь, хром и другие металлические поверхности. Подходит для блестящих поверхностей; особенно эффективно на тёмных и чёрных.

3. Инструкция по применению

1. VH44 готов к применению.
2. Для очистки равномерно нанесите чистой хлопчатобумажной тканью на сухую поверхность. Повторяйте до получения нужной степени чистоты.
3. Для блеска и восстановления цвета нанесите на чистую сухую поверхность хлопчатобумажным тампоном и отполируйте.

4. Расход

50 м²/л при нанесении в один слой.

5. Инструменты

Распылитель и мягкая хлопчатобумажная ткань.

6. Упаковка

Тара	Объём	Количество в упаковке
Бутылка	1 л	12
Барабан	5 л	4

7. Хранение и срок годности

Перед применением выполните пробу на образце материала, чтобы оценить возможное изменение цвета и определить количество состава. Эта рекомендация приведена под заголовком о хранении; срок годности в данном разделе не указан (так в оригинале).

8. Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте.

Бережь от тепла, искр, огня и горячих поверхностей. Не курить. Держать тару плотно закрытой.

Использовать взрывозащищённое электрическое, вентиляционное, осветительное и другое оборудование. Принимать меры против статического разряда.

Избегать вдыхания пыли, дыма, газа, тумана, паров и аэрозоля. Использовать только снаружи или в хорошо проветриваемом помещении.

Применять защитные перчатки, одежду, средства защиты глаз и лица.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязнённую одежду. Промыть кожу водой или под душем.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой несколько минут. Снять контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжить промывание.

При раздражении кожи обратиться к врачу. Если раздражение глаз сохраняется, обратиться к врачу.

При пожаре использовать пену, углекислый газ, сухой порошок или водяной туман.

ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить удобное для дыхания положение.

Хранить в прохладном хорошо проветриваемом месте.

Удалять содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными и международными требованиями. В оригинале фраза об удалении не завершена и содержит пропуск.

9. Технические данные

Показатель	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Запах	Характерный
Плотность	0,90 г/см ³
pH	5,5
Тип	На основе растворителя

Примечания к переводу

Раздел 7 содержит указание о пробном нанесении вместо условий хранения: так в оригинале.

Источник

<https://elkay.com.tr/pdf/VH44-MAXIMAX-TDS-ing.pdf>

SHA-256: 07f02686fb72d8a228079bcefebe76afd0bfb7104995bddcf3f0e7a7d5c47f53